

Ohmmètre et résistor



10W510RJ

510

EXTECH[®]
INSTRUMENTS

°F

HOLD

°C



CHECK

Use 200V DC

Auto Power Off

Multimeter
EX410A

200V 2V 200mV 600V 200V 2V 20MΩ 200kΩ 20kΩ 2000Ω 200Ω 10A 200mA 10A 200mA 200μA TEMP VΩ

10A

μA/mA

COM


VΩ

For 30sec MAX every 15 min FUSED


200mA MAX FUSED





CAT III 600V MAX


Ohmmètre et lampe incandescente





Circuit simple avec lampe


















































Circuit simple avec résistor

